

ポン付けLEDヘッドライト【PSH】 ウインカーハイフラ早見表



車種		ハイフラ現象	解決法
バッテリー車	7FB 7FBL 7FBE 7FBEL 8FB 8FBE (※注1) ※注1 新しい年式はハイフラ現象が起こる事がございます。下段※注2を参照。	無	-
	8FBL 8FBH 8FBEL 8FBE (※注2) 40-8FB ※注2 新しい年式はハイフラ現象が起こる事がございます。その場合は右記純正品番リレーへの交換をお願いします。	有 (高速ハイフラ) ※正常点滅より明らかに高速なハイフラ	【純正品番リレー】 57440-13131-71 への変更
エンジン車	7FD 7FG	有 (低速ハイフラ) ※正常点滅より若干早めのハイフラ	汎用品ハイフラ対策リレー (2ピン)への変更 見積提出可 (※海外製廉価品のため故障可能性有) 【※注意】 7FD後期型の一部で8FDに使用されている3ピンの純正品番リレーが搭載されています
	7FD (後期型の一部車両) 8FD 8FG		【純正品番リレー】 57430-26610-71 (3ピン)への変更 【※注意】 現状のリレーが2ピンの場合(3トン以上等)は7F用の汎用品リレー(2ピン)での対応となります

※ 7Fの前期型はブラケット形状、カプラー形状が違うためそのままの装着はできません。
 ヘッドライトを横から挟み込むブラケット→OK、縦から挟み込むブラケット→NG

※ リレーの適合につきましては、品番検索システムにてご確認下さい。

※ ナンバー取得車両への取付はお止め下さい。

※ 仕様変更等で上記表が当てはまらない場合がございます。